

低入札価格調査の実施概要

工事名称 東京学芸大学小金井団地グラウンド門他囲障改修工事

調査を実施した業者名、住所： 有限会社矢島工業（埼玉県川越市谷中 2 1 番地）

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事付近で同時期に施工の工事（東京学芸大学小金井団地正門他囲障改修工事）を有していることから、共通費について節減を図ることが可能であるため。 ・手持ち資材を使用することや、自社職員を配置することによって、全体的な費用の削減が可能であるため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	工事名：東京学芸大学小金井団地正門他囲障改修工事 発注者：国立大学法人東京学芸大学
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	工事名：東京学芸大学小金井団地正門他囲障改修工事 発注者：国立大学法人東京学芸大学
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	事務所、倉庫：埼玉県川越市谷中 2 1 工事箇所との距離：約 3 2 k m
5. 手持資材の状況	ガードフェンス 1 0 0 m デスクグラインダー 1 0 台 削岩機 5 台
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先：（有）白石藤兵衛商店 購入実績：3 5 年
7. 手持ち機械数の状況	3 t ダンプ 1 台、2 t トラック 1 台、タンパー 1 台
8. 労働者の具体的な供給見通し	自社作業員 5 名常時配置
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：清水港導灯改良改修工事 発注者：海上保安庁 他
1 0. 1 から 9 までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
1 1. 9 のうち文部科学省関係工事の成績状況	国立科学博物館（白金台）附属自然教育園飼育管理棟他改修工事 8 4 点 他 （2 件 平均 8 6 . 5 点）
1 2. 経営状況	特に問題は見受けられない。
1 3. 信用状況	特に問題は見受けられない。